
HORIBA

大気汚染監視用O3濃度測定装置 APOA-3600/360

■特長

- ●クロスモデュレーション方式紫外線吸収法と比較演算方式 の組合わせを採用しているため、ゼロ・スパンドリフトフリ ーが可能となり、高感度・高安定性を実現。
- ●比較ガス精製器として独自の加熱形オゾン分解器を採用しているため、干渉影響が少なく、急激な水分濃度の変化にも影響を受けません。
- ●シンプルな構成のためメンテナンス性に優れています。




■仕様

| 形式 | | 項目 | 仕 様 | |
|-----------------|-------------|--|---|--|
| .,, | 7 | 測定成分 | 大気中のオゾン | |
| APOA-3600 | APOA-360 | 測定原理 | クロスモテュレーションた式弊性線吸収法 | |
| | AI OA-300 | 測定レンジ | 0~0,1/0.2/0.5/1 | |
| | | | (オプション)O O 1 10comの間で最大レンシ地10倍4レンシ以内 | |
| | 3 | A STATE OF THE STA | 日動レンジ切捨、外部切捨門(機算偏レンシは自動切捨のみ: | |
| <u>Lieuwill</u> | | 器小検出感度 | , 0.25cmレング以下:0.5ppp/2a) 0.25cmレング版 フルスケー v90 5%(25 | |
| | 1 | 再現性(繰返し性) | フルスケールの+10% | |
| | 1 1 1 | 直線性(指示誤差) | フルスケールの±2.0% | |
| - Comment | 1 | ゼロトリフト | 0.2pomレンジ以下:+2.0ppb/F: +4.0ppt/例 | |
| | t V | | O.2oomレンシ超:フャスケールの±1.0%/日 フルスケールの±2.0% 間 | |
| | 1 | スパンドリフト | フルスケールの±2.0% 日 フルスケールの±4.0% 週 | |
| | 1 | 周囲温度変化に対する安定性 | 周男温度範囲内50変化でドリフトを満足する | |
| je vi | 1 | 応答速度 | - 120s以下(装置入工よりT90) | |
| | 1 | 干涉影響 | Xgh 250 HD Rept 10 O Boom 10 グッド E2 Eppp 3 Boom レンジ 80フェスケー 10 11 0 | |
| | * 1 7 | 1 (2 //2 15) | NEED Teamlet i C.Peanlet 93/7 E2 Each II Book, 25/8 75/77 - 19-10 | |
| | | 試料採取流量 | ¥90.7L/min | |
| | 1 | 補助ガス | 1.6 | |
| | 1 | 表示 | <u></u> | |
| | : | アラーム | 校正ユラー、パッテリーエラー、光麗エラー、オゾン分解器エラー、光麗エラー、市団 | |
| | 1 | 入出力 | 0 - 1 V # # # # 10 V # # # # 20 m A | |
| | | | (脳明極及び1時間平均値(積算値)または平均値の2系分) | |
| | | | <u>扱作入記プロレンジ、モート、外部リセート、テレメ放降、アラーム等)</u> | |
| | : | | RS-2320オブション1 | |
| | 1 | 周囲温度・湿度 | 0~40℃ 85%以下 | |
| | 1 | 電源 | AC100V±10V 50/60Hz | |
| | 1 | 消費電力 | 定言時 150VA | |
| | | 外形寸法 | 430(W) × 221 (H) × 550(D) min | |
| | | 哲量 | \$520Kg | |
| | | - 記録計 | 八イブレッド記録計180mm増 | |
| | | 入出力 | 0 1V&7554 20mA(4.7.40 16mA) | |
| | | 消費電力 | 约500VA以内 | |
| | | 外形寸法 | 570(W) × 1190(H) × 710(D) mm | |
| | | 質量 | 约100Kg | |
| | | 架台塗装色 | - 堀場標準色(マンセル参考値 5PB 8/1、5PB 7/1) | |

■標準付属品


| 形 名 | | 品 名 | 仕 様 | 数量 |
|-----------|----------|------------|----------------|----|
| APOA-3600 | APOA-360 | タイムラグヒューズ | ST-6.3A | 2 |
| | | フィルターエレメント | PA-10L 24枚入 | 1 |
| | | 記録計付属品 | RU-3600B用 | 1 |
| | | リボンカセット | RU-3600B用 1年分 | 1 |
| | | 記録計チャート紙 | RU-3600B用 12巻入 | 1 |
| | | テフロンチューブ | φ6/φ4 10m | 1 |
| | | 電源ケーブル | 5m | 1 |

■フローシート




■外形寸法図 (mm)

APOA-360



APOA-3600



ホリバは分析・計測技術で 地球環境保全に貢献します

環境理念

地球環境保全を最重要課題とし 自然との調和をめざして 技術の極限に挑む

/!\ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

●カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

HORIBA

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 - 075-313-8121(代)

http://www.horiba.co.jp

東京セールスオフィス (03:3861-8231.代) 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-7-8(東神田大治ヒル) 横浜営業所 (045)510-4161 代) 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央5-11-8(電子協ビル2F) (048)833-9380.代) 〒336-0007 浦和市仲町1-14-8(三井生命浦和ヒル7F 埼玉営業所 名古屋セールスオフィス (052)936-5781.代) 〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31(住发生命手種第2ビル) 大阪セールスオフィス (06:6390-8011.代) 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17-新大阪上野東洋ヒル7F) 西部セールスオフィス 〈092〉472-5041.代〉〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26〈安川産業ビル6F〉 札幌 (011)742-3395 市原 (0436) 24-3914 豊田 .0565 28-5506 倉敷:086:448-9760 (022) 308-7175 鹿嶋(0299)82-3689 四日市 .0593:46-2706 広島 (082) 283-3378 四議全域を含む 宇都宮(028)634-6098 室中(0545)53-2881 宮山 .076:422-6112 姫路 .0792:84-8320 大分:097:551-3982 筑波 (0298) 23-5319 浜松 (053) 464-1339

●製品の技術的なご相談をお受けします カスタマーサポートセンター

日製産業株式会社

フリーダイヤル 0120-37-6045

本社 〒105-8717 東京都港区西新橋1-24-14 :03)3504-7111

北海道支店(011:211-7241(代) 東北支店 (022:264-2211代) 筑波支店 (0298) 25-4811 (代) 茨城営業所(029:273-1401代) 鹿島営業所(0299)92-3661.代) 千葉営業所(0436)23-0121.代) 横浜支店 (045:451-5151:代) 北陸営業所(076:263-3480:代) 静岡営業所 (054) 262-1137(代 浜松営業所 .053 452-8310(代 豊田営業所:0565 28-5191(代 中部支店 .052 583-5811(代 四日市営業所 .0593:53-6581(代 京都営業所:075 241-1591(代 関西支店 :06)6366-2511(代 岡山営業所:086:425-1316(代

徳山営業所(0834)31-4511(代) 中国支店 :082)221-4511(代 四国営業所:087)862-3391(代 九州支店 :092)721-3511(代 北九州営業所:093)533-2122(代) 大分営業所:0975:58-1388(代